

I motori elettrici più diffusi

Lenze

Corrente continua Trifase ad induzione Altri Motori:

- •Monofase
- Rotore avvolto (Collettore)
- •Sincroni AC
- Servomotori
- Passo Passo






Motore in Corrente Continua



Gli avvolgimenti di campo La corrente di campo crea il campo megnetico








Il motore in corrente continua



Il motore in corrente continua a magneti permanenti Il campo magnetico è determinato dai magneti








Motore in corrente continua



Il rotore è chiamato comunemente anche armatura La coppia è proporzionale alla corrente di armatura La velocità è proporzionale alla tensione di armatura Possono essere equipaggiati con tutti i tipi di trasduttori









Motore asincrono trifase

- E' il sistema di azionamento più robusto e più usato non necessità di manutenzione perché non ha il collettore ha un grado di protezione elevato, esistono anche in versione antideflagrante
- Coppia di avviamento elevata
- Rapporto potenza volume ridotto
- Facilità di realizzare alti livelli di protezione
- Elevata dinamica di controllo
- Possibilità di alte velocità
- Prezzo conveniente










- Statore con avvolgimento trifase
- La trasmissione dell'energia elettrica al rotore è di tipo induttivo
- La coppia e la velocità sono indotte nel rotore





Tecnica del motore asincrono trifase



- Attraverso la disposizione in cerchio degli avvolgimenti dello statore, alimentandolo con tensione trifase, si sviluppa un campo rotante circolare, ovvero un campo magnetico che circola nel traferro e induce una tensione nella gabbia del rotore.
- Questa tensione induce nelle barre del rotore una corrente I_2 , che assieme al flusso dello statore Φ (phi) genera una coppia M_i .


$$M_i \sim \Phi \times I_2$$







Collegamento a stella e a triangolo



- •Le estremità iniziali e terminali dei tre avvolgimenti sono inserite nella morsettiera, sono collegati a stella o a triangolo.
- L1/ L2/ L3: rete a corrente trifase
- U/ V/ W: Avvolgimenti dello statore


Il rapporto tra stella e triangolo $\sqrt{3}$.



Tecnica del motore trifase



•Il rotore è costituito da un pacco di lamierini sulla cui circonferenza sono disposte le barre, le estremità sono collegate tramite i cosiddetti anelli di cortocircuito.








Tecnica del motore trifase

Lenze

Il Pacco laminato del rotore








Tecnica del motore trifase



I componenti della Gabbia di scoiattolo









- Poiché il flusso dello statore Φ viaggia con velocità angolare ω (omega), il rotore deve cercare di seguire questa velocità.
 Questo è possibile, tuttavia, solo quando il rotore gira a vuoto, cioè senza momento del carico.
- Si deduce quindi la seguente velocità sincrona:

$$n_s = \frac{f}{p}$$

n = Velocità sincrona (a vuoto) [1/s]

f = Frequenza [Hz]

p = Numero di coppie di poli del motore

 Quando il motore è sotto carico, il rotore non riesce più a seguire il campo magnetico dello statore; la tensione indotta del rotore aumenta. Di conseguenza, aumenta anche la corrente del rotore, finché la coppia del motore non raggiunge l'equilibrio con il momento del carico.







 La differenza tra la velocità del rotore n e la velocità sincrona n₁ viene chiamata velocità di scorrimento n_s.

$$n_s = n_1 - n$$

 Lo scorrimento è il rapporto tra velocità di scorrimento e velocità sincrona

$$s = \frac{n_s}{n_1} = \frac{n_1 - n}{n_1}$$

Pertanto vale

$$n = n_1 x (1 - s)$$


• La corrente del rotore ha una frequenza

$$f_2 = s \times f_1$$



Tecnica del motore asincrono trifase Lenze

Caratteristica velocità e coppia









Dati tipici riportati sulla targhetta dei motori AC Lenze:

Extertal	Hz	50	60	87
Lenze Extertal Germany	kW	0.55	0.68	1.00
3-MOT EN60034 CE	1/min	1405	1705	2510
Typ: MDEMA1M071-42C	Y	400	480	-
I.CL. F IP 55 TKO	V 🔼	230	277	400
	<u> </u>	± 10	±10	± 10
	Ϋ́	1.40	1.40	-
MAT-NR. 415902	AΔ	2.40	2.40	2.40
AUF-NR. 01090001	сов Ф	0.77	0.77	0.74
MOT-NR, 0460000	C86		-	



- 3~MOT: Motore trifase
- EN60034: Norma di riferimento
- CE: Marcatura CE
- MDEMA1M071-42C: Motore LMR asincrono trifase Grandezza 071 -Tipo lungo - a 4 poli
- I.CL. F: Classe di isolamento F (temp. avvolgimento consentita 155°C)
- IP 55: Classe di protezione IP55 (carcassa con protezione antipolvere e antispruzzo)





Correlazioni matematiche:

Coppia nominale del motore:

$$M_n [Nm] = \frac{P_n [kW] \times 9550}{n_n [min-1]}$$

Potenza apparente assorbita del motore:

S [W] =
$$\sqrt{3} \times U_1$$
 [V] x I₁ [A]

Fattore di potenza del motore:

$$\cos \varphi = \frac{\text{potenza attiva}}{\text{pot. apparente}} = \frac{P}{S}$$

Potenza attiva assorbita del motore:

$$P[W] = S[W] \times \cos \phi$$





Chiarimenti sulla targhetta dei motori LMR Lenze:

Moduli opzionali:

Nella targhetta del motore non viene specificato quali moduli opzionali sono montati (ad es., freni, ventilatore esterno, encoder, ecc.)

Grandezza accoppiamento Lato A:

Nella targhetta del motore non vengono specificate le grandezze di accoppiamento del motore a riduttori.







Perdite nel motore trifase:

Statore:

- Dissipazione di calore nell'avvolgimento dello statore
- Perdite nel ferro dello statore


Rotore:

- Dissipazione di calore nel pacco del rotore
- Perdite causate dall'attrito nei cuscinetti
- Perdite del ventilatore





Caratteristica coppia-velocità del motore trifase alimentato dalla rete (tensione e frequenza sono costanti)





Tecnica del motore asincrono trifase



Caratteristica del motore asincrono trifase

- La coppia massima raggiungibile del motore trifase viene definita coppia di ribaltamento.
- Modo motore: coppia e velocità hanno lo stesso segno, (operano nella stessa direzione), il motore ricava la potenza dalla rete.
- Modo generatore: coppia e velocità hanno segno diverso, (operano in direzione opposta), il motore fornisce la potenza alla rete.





Retrospettiva: la velocità sincrona

$$n = \frac{f}{p}$$

n = Velocità sincrona in 1/s

f = Frequenza

p = Numero di coppie di poli

- La velocità sincrona corrisponde alla velocità del campo rotante dello statore.
- Per variare la velocità del motore trifase, è necessario variare la frequenza e la tensione.



Tecnica del motore asincrono trifase



Motori asincroni trifase collegati alla rete

Tensione di rete U in Europa:

U = 230/400 V

Tolleranza: +/- 10%

 $U_{ammessa} = 207-256/360-440 V$

Frequenza di rete f in Europa:

f = 50 Hz

Tolleranza: +/- 0,3 %


 $f_{ammessa} = 49,85 - 50,15 Hz$





Caratteristiche di base dell'inverter

Lato rete Lato motore




L'inverter trasforma una rete di alimentazione rigida in una rete con tensione e frequenza variabili. La tensione e la frequenza vengono variate in modo proporzionale l'una rispetto all'altra fino alla tensione di uscita massima.





Caratteristica coppia - velocità del motore trifase




La caratteristica coppia - velocità si sposta lungo l'asse della velocità.





Stadio di potenza dell'inverter e del DC bus



Raddrizzatore d'ingresso non comandato

DC bus

Invertitore trifase





Caratteristiche fondamentali dell'inverter

- Il raddrizzatore d'ingresso trasforma la tensione alternata della rete in una tensione continua, che viene livellata, cioè mantenuta costante nel tempo, dai condensatori del DC bus.
- Nella situazione ideale (inverter scarico), il DC bus è soggetto a una tensione


$$U_{ZK} = \sqrt{2} \times U_{N}$$

- All'inserzione della rete la corrente di carica dei condensatori è limitata da una resistenza, senza la quale la corrente sarebbe troppo elevata, con il rischio di danneggiare il raddrizzatore di rete.
- Attenzione: il condensatore del DC bus conduce ancora per ca. 180 secondi dopo la disinserzione della rete.
- L'invertitore crea la rete variabile con tensione e frequenza variabili.





Invertitore: esecuzione (semplificata)



- T1 ... T6: Transistor, comandati via software. In questo caso si tratta di transitor IGBT.
- D1 ... D6: Diodi, contribuiscono a creare lo sviluppo rettangolare della tensione.