

Fig. CP2.65 - Convenzione sui distributori di potenza.




Fig. CP2.66 - Convenzione sui finecorsa.

Tabella						
Fase	1	2	3	4	5	6
Moto	A+	B+	C+	A-	B-	C-
Segnale		a1				

Tabella

Fase	1	2	3	4	5	6
Moto	A+	B+	C+	A-	B-	C-
Segnale		a1	b1			

Tabella

Fase	1	2	3	4	5	6	1
Moto	A+	B+	C+	A-	B-	C-	A+
Segnale	c0	a1	b1	c1	a0	b0	c0

Tabella

Fase	1	2	3	4	5
Moto	A+	B+	C+	A-	B-C-
Segnale	b0 c0	a1	b1	c1	a0

Tabella

Fase	1	2	3	4	5	6
Moto	A+	B+	C+	A-	B-	C-
Segnale	c0	a1	b1	c1	a0	b0
	IC					

Tabella					
Fase	1	2	3	4	5
Moto	A+	B+	C+	A-	B-C-
Segnale	b0	a1	b1	c1	a0
	c0				
	IC				

Tabella

Fase	1	2	3	4	5
Moto	A+	B+	C+	A-	B-C-
Segnale	b0	a1	b1	c1	a0
	c0				
	IC				

Attuatori

Ciclogramma

Segnali attivi

A	+						(a1)
	-						(a0)
B	+	A+	B+	C+	A-	B-C-	(b1)
	-						(b0)
C	+						(c1)
	-						(c0)

Tabella						
Fase	1	2	3	4	5	
Moto	A+	B+	C+	A-	B-C-	
Segnale	b0	a1	b1	c1	a0	
	c0					
	IC					
Attuatori	Ciclogramma				Segnali attivi	
A	+	[Linea alta da fase 1 a fase 2]				(a1)
	-	[Linea alta da fase 1 a fase 2]				(a0)
B	+	[Linea alta da fase 2 a fase 3]				(b1)
	-	[Linea alta da fase 2 a fase 3]				(b0)
C	+	[Linea alta da fase 3 a fase 4]				(c1)
	-	[Linea alta da fase 3 a fase 4]				(c0)

Tabella

Fase

1

2

3

4

5

Moto

A+

B+

C+

A-

B-C-

Segnale

b0

a1

b1

c1

a0

c0

IC

Attuatori

Ciclogramma

Segnali attivi

A

B

C

(a1)


(a0)

(b1)

(b0)

(c1)

(c0)



Tabella

Fase	1	2	3	4	5
Moto	A+	B+	C+	A-	B-C-
Segnale	b0	a1	b1	c1	a0
	c0				
	IC				





Tabella								
Fase	1	2	3	4	5			
Moto	A+	B+	C+	A-	B-C-			
Segnale	b0	a1	b1	c1	a0			
	c0							
	IC							
Attuatori	Ciclogramma					Segnali attivi		
	A	+	-----				(a1)	
		-	-----				(a0)	
	B	+	-----	-----			(b1)	
		-	-----	-----	-----		-----	(b0)
	C	+	-----	-----	-----		(c1)	
-		-----	-----	-----	-----	(c0)		

Tabella					
Fase	1	2	3	4	
Moto	A+	B+	A-	B-	
Segnale	b0	a1	b1	a0	
	IC				
Attuatori	Ciclogramma				
A					(a1)
					(a0)
					(b1)
					(b0)
B					



Tabella

Fase	1	2	3	4	5	6	
Moto	A+	B+	C+	C-	B-	A-	
Segnale	a0	a1	b1	c1	c0	b0	
	IC						
Attuatori	Ciclogramma						
A	+	[Linea alta]					(a1)
	-	[Linea bassa]					(a0)
B	+	[Linea bassa]	[Linea alta]			[Linea bassa]	(b1)
	-	[Linea bassa]					(b0)
C	+	[Linea bassa]	[Linea alta]	[Linea bassa]	[Linea bassa]		(c1)
	-	[Linea bassa]					(c0)

Tabella

Fase	1	2	3	4	5	6
Moto	A+	B+	C+	C-	B-	A-
Segnale	a0	a1	b1	c1	c0	b0
	IC					




Fig. CP2.83 - Ciclo A+ B+ C+ B- (A- C-).